



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85, тел. (812) 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района**  
190103, Санкт-Петербург, ул.9-я Красноармейская, д. 10б, тел. (812) 251-57-93

**Предписание № 2-8-867/1/1  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова»  
(БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова), ИНН 7809003047

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжений заместителя начальника ОНДПР Адмиралтейского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Тарутаева П.И. № 2-8-867 от 05 ноября 2019 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

в период с 21 по 28 ноября 2019 г. заместителем начальника отдела - начальником отделения надзорной деятельности ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России г. Санкт-Петербургу Терентьев Борис Андреевич проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты: здание общежития высшего учебного заведения по адресу: 190005, г. Санкт-Петербург, пр. Измайловский, д.24 /161, эксплуатируемого (используемого) БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

**совместно с Вешняковым Владимиром Борисовичем – начальником УПЧСиОСИ БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожароопасные помещения, определенные расчетами по определению категорий по взрывопожарной и пожарной опасности не отделены от других (смежных) помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пред-	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.5.6.4 СП 4.13130.2013		

БГТУ "ВОЕНМЕХ"  
им. Д.Ф. Устинова  
Вх. № 86-1002  
от 28.11.2019

	лами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами – противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.	«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	01.04.2020 г.	
2.	В результате произведенных перепланировок не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов: - на лестничной площадке Л-6 на уровне 1-го этаже установлена перегородка с дверным проемом менее ширины марша лестницы - 0.8 м; - ширина эвакуационных выходов с поэтажных коридоров в лестничную клетку Л-4 уменьшена до 0.8 м (меньше 1.2 м при количестве человек на этаже более 50)	(п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).	01.04.2020 г.	
3.	На путях эвакуации применены материалы для отделки стен с неизвестными показателями пожарной опасности (документация, отражающая показатели пожарной опасности (сертификаты с показателями пожарной опасности, соответствующими требованиям п.4.3.2 СП 1.13130.2009), подтверждающая возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации, не представлена	(ч.1 ст.1, ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл.28, ч.4 ст.145, ч.7 ст.146, ч.11 ст.13 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)	01.04.2020 г.	
4.	В центральной лестничной клетке отсутствуют двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах при входах в лестничную клетку из поэтажных коридоров.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.2.7 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
5.	Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для их самозакрывания, уплотнениями в притворах.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.2.7 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
6.	Косоуры лестничных маршей в лестничных клетках металлические, не защищенные, не имеют требуемого предела огнестойкости R45.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.2 ст.87, табл. 21 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.)	01.04.2020 г.	

7.	Поэтажные коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с противопожарными дверями 3-го типа.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.3.3 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
8.	Высота горизонтального участка пути на первом этаже при выходе из лестничной клетки непосредственно наружу во двор менее 2 м.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.4.3.4 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
9.	Ширина эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки Л-3 общежития менее 1.2 метра при количестве эвакуирующихся более 50 человек (0.8 м)	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.5.3.13 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
10.	Ширина эвакуационного выхода наружу из лестничной клетки Л-1 общежития менее 1.2 метра при количестве эвакуирующихся более 50 человек (0.8 м)	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.5.3.13 СП 1.13130.2009)	01.04.2020 г.	
11.	Выходы с лестничных клеток на чердак выполнены не через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра.	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.7.6 СП 4.13130.2013)	01.04.2020 г.	
12.	Здание общежития не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (отсутствует СОУЭ на 2-ом этаже, на 3-м этаже левое крыло)	(п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.52 п.3 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., п.7, таб.2 п.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»)	01.04.2020 г.	
13.	Не обеспечена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки), устранение нарушения огнезащитного покрытия деревянных конструкций стропильно-балочной системы кровли и чердака здания общежития (акты проверки качества или повторной обработки по истечении срока действия огнезащиты не представлены)	(п.21 «Правила противопожарного режима в РФ», п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.6 ст.52 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п.5.4.5 СП 2.13130.2012)	01.04.2020 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела – начальник отделения  
надзорной деятельности ОНДПР Адмиралтейского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
28 ноября 2019 г.



Б.А.Терентьев

Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«    »                      2019 г.